


台灣保安工業股份有限公司 公告

本公司對2017年9月、10月、11月製造之型號V2S-PA安全閥進行預防性回收
107/7/17

- 一、因安全閥橡膠件供應廠商製程管控不良，致部分由本公司製造之安全閥有漏氣之疑慮，為預防意外事件發生，本公司即日起開始將對2017年9月、10月及11月製造之型號V2S-PA安全閥進行預防性回收，期間自107年7月17日起，為期二週，煩請配合。
- 二、回收之安全閥樣式如下標示，並請仔細辨明V2S-PA(型號)及2017-09、2017-10、2017-11(製造日期)之鍛碼。



- 三、消費者使用中之瓦斯鋼瓶如有裝置上述安全閥者，煩請請消費者儘速聯絡原購買瓦斯行進行更換滿桶瓦斯，並且無須負擔任何費用，其中衍生之費用將由本公司負擔並與灌裝業者結算。

台灣保安工業股份有限公司